

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор департаменту освіти і науки ЖОВА

Наталія ОСИПОВИЧ

м. Коростишів

АКТ

18 серпня 2026 р

**прийому готовності Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка  
Житомирської обласної ради  
до нового 2026/2027 навчального року**

Повна адреса: вулиця Семінарська, 29 місто Коростишів, Житомирський район,  
Житомирська область, 12500

Телефон: (04130)5-36-87

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти: Позняков Павло Миколайович

Відповідно до розпорядження Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської обласної військової адміністрації № 839 від 03.07.2026 року перевірку проводила комісія в складі:

- Юрій САЛІМОНОВИЧ, заступник директора департаменту освіти і науки Житомирської ОВА, голова комісії (за згодою),
- Алла САМІЙЛИК голова профспілкової організації працівників – член комісії,
- Наталія ПАЛІЙ – підполковник поліції, начальник сектору моніторингу відділу поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП України в Житомирській області (за згодою),
- Анастасія МАРЧУК – провідний інспектор сектору № 3 Житомирського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Житомирській області (за згодою),
- Наталії БОЖИК, завідувача сектору з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи Коростишівської міської ради (за згодою),
- Володимира ФЕЩЕНКА, головного спеціаліста відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи ГУ Пенсійного фонду України у Житомирській області (за згодою),
- Віктора ЄФІМЕНКА, головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Житомирського РУ ГУ ДПСС у Житомирській області (за згодою)

Комісією встановлено:

1. Наявність рішення засновника (власника) «Про закріплення комунального майна на праві оперативного управління за закладом освіти»: рішення двадцять третьої сесії VII скликання Житомирської обласної ради №1445 від 23.05.2019 " Про закріплення на праві оперативного управління нерухомого майна"
2. У 2026/2027 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 19 груп 390 студентів.
3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік : наявний
4. Стан та якість ремонту приміщень:  
Капітального не проводився  
поточного задовільний  
Хто виконував роботи з ремонту будівель: обслуговуючий персонал
5. Стан території та її площа: задовільний, 6,098 га
6. Кількість і стан допоміжних споруд: 9 споруд, стан задовільний

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан : є в наявності, стан задовільний

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан: є в наявності, задовільний

8. Стан укриття фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

| Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту | Адреса розташування       | Місткість укриття, осіб | Стан забезпеченості      |                                         | Наявність актів оцінки стану готовності ЗСПЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні | Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                               |                           |                         | Засобами зв'язку, так/ні | Підключенням до мережі Інтернет, так/ні |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| <u>Протирадіаційне укриття</u>                                | <u>вул.Семінарська,29</u> | <u>450</u>              | <u>так</u>               | <u>так</u>                              | <u>так</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>Готовий</u>                                          |

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

| Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти                 | Адреса розташування       | Стан забезпеченості                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                      |                          |                                         | Примітка |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------|
|                                                               |                           | Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні | Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні | Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні | Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні | Засобами зв'язку, так/ні | Підключенням до мережі Інтернет, так/ні |          |
| <u>Навчальний корпус №1</u>                                   | <u>вул.Семінарська,29</u> | <u>так</u>                                                                               | <u>дзвінок</u>                                                                          | <u>ні</u>                                            | <u>ні</u>                                                                                            | <u>так</u>               | <u>так</u>                              |          |
| <u>Навчальний корпус №2</u>                                   | <u>вул.Семінарська,29</u> | <u>так</u>                                                                               | <u>дзвінок</u>                                                                          | <u>ні</u>                                            | <u>ні</u>                                                                                            | <u>так</u>               | <u>так</u>                              |          |
| <u>Приміщення клубу, гімнастичний зал, їдальня, майстерні</u> | <u>вул.Семінарська,29</u> | <u>так</u>                                                                               | <u>дзвінок</u>                                                                          | <u>ні</u>                                            | <u>ні</u>                                                                                            | <u>так</u>               | <u>так</u>                              |          |

| Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти | Адреса розташування       | Стан забезпеченості                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                      |                          |                                         | Примітка |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------|
|                                               |                           | Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні | Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні | Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні | Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні | Засобами зв'язку, так/ні | Підключенням до мережі Інтернет, так/ні |          |
| <u>Гуртожиток</u>                             | <u>вул.Семінарська,29</u> | <u>так</u>                                                                               | <u>радіооповіщення</u>                                                                  | <u>ні</u>                                            | <u>ні</u>                                                                                            | <u>так</u>               | <u>так</u>                              |          |
| <u>Майстерня слюсарна</u>                     | <u>вул.Семінарська,29</u> | <u>так</u>                                                                               | <u>дзвінок</u>                                                                          | <u>ні</u>                                            | <u>ні</u>                                                                                            | <u>так</u>               | <u>ні</u>                               |          |
| <u>Майстерня столярна</u>                     | <u>вул.Семінарська,29</u> | <u>так</u>                                                                               | <u>дзвінок</u>                                                                          | <u>ні</u>                                            | <u>ні</u>                                                                                            | <u>так</u>               | <u>ні</u>                               |          |
| <u>Котельня</u>                               | <u>вул.Семінарська,29</u> | <u>так</u>                                                                               | <u>дзвінок</u>                                                                          | <u>ні</u>                                            | <u>ні</u>                                                                                            | <u>ні</u>                | <u>ні</u>                               |          |

9. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) ні;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) наявні;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) ні, (турнікети відсутні прохід вільний);
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) не має;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) не має.

10. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан

- футбольне поле, 3200 м.кв, стан задовільний
- футбольне поле (для мініфутболу), 648 м.кв, стан задовільний
- волейбольний майданчик (для пляжного волейболу), 162 м. кв, неасфальтований, стан задовільний
- нестандартна смуга перешкод, 100 м., неасфальтоване покриття, стан задовільний

11. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

| Кабінети (лабораторії)             | Кількість | Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання |          | Наявність перспективного плану обладнання кабінету |          | Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
|                                    |           | повністю                                                                                                           | частково | є                                                  | немає    |                                                                 |
| <u>Спеціальні кабінети(фахові)</u> | <u>12</u> | <u>12</u>                                                                                                          |          |                                                    | <u>+</u> | <u>наявні</u>                                                   |

|                                            |           |           |  |  |          |               |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|----------|---------------|
| <b>Кабінети загальноосвітніх предметів</b> | <b>19</b> | <b>19</b> |  |  | <b>+</b> | <b>наявні</b> |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|----------|---------------|

12. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

| Вид майстерень                     | Площа, кв. м | Кількість робочих місць | Наявність обладнання та інструмента за нормою | Тип підлоги             | Освітленість              | Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція) |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Механічної обробки металів</b>  | <b>125,6</b> | <b>10</b>               | <b>85%</b>                                    | <b>дерев'яна</b>        | <b>Відповідає вимогам</b> | <b>Наявні</b>                                         |
| <b>Механічної обробки деревини</b> | <b>68,2</b>  | <b>7</b>                | <b>85%</b>                                    | <b>дерев'яна</b>        | <b>Відповідає вимогам</b> | <b>Наявні</b>                                         |
| <b>Ручної обробки металу</b>       | <b>74,3</b>  | <b>11</b>               | <b>85%</b>                                    | <b>дерев'яна</b>        | <b>Відповідає вимогам</b> | <b>Наявні</b>                                         |
| <b>Ручної обробки деревини</b>     | <b>105,6</b> | <b>14</b>               | <b>85%</b>                                    | <b>плитка керамічна</b> | <b>Відповідає вимогам</b> | <b>Наявні</b>                                         |

13. Наявність методичного кабінету: є в наявності

14. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: є в наявності

15. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

| № з/п    | Назва ТНЗ                                       | Кількість | Справні   | Несправні |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <u>1</u> | <u>Комп'ютери</u>                               | <u>51</u> | <u>51</u> |           |
| <u>2</u> | <u>Ноутбуки</u>                                 | <u>28</u> | <u>28</u> |           |
| <u>3</u> | <u>Проектори</u>                                | <u>12</u> | <u>12</u> |           |
| <u>4</u> | <u>Дошка інтерактивна</u>                       | <u>5</u>  | <u>5</u>  |           |
| <u>5</u> | <u>Інноваційно навчально-тренінговий клас в</u> |           |           |           |
| <u>6</u> | <u>т.ч:</u>                                     |           |           |           |
|          | <u>інтерактивна панель</u>                      | <u>1</u>  | <u>1</u>  |           |
|          | <u>ноутбук</u>                                  | <u>1</u>  | <u>1</u>  |           |
|          | <u>планшети</u>                                 | <u>25</u> | <u>25</u> |           |
| <u>7</u> | <u>Laptop/ноутбук (хромбук)</u>                 | <u>20</u> | <u>20</u> |           |
| <u>8</u> | <u>Інтерактивна панель</u>                      | <u>5</u>  | <u>5</u>  |           |
| <u>9</u> | <u>3D принтер</u>                               | <u>2</u>  | <u>2</u>  |           |

16. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами :

- спортзал - 308 кв.м, забезпечений обладнанням та інвентарем на 80%, стан задовільний;
- тренажерний зал – 101 кв.м, забезпечений обладнанням та інвентарем на 95%, стан задовільний;
- тенісний зал -60 м.кв., забезпечений обладнанням та інвентарем на 95%, стан задовільний;
- фітнес-зал – 40 м.кв., забезпечений обладнанням та інвентарем на 80%, стан задовільний.

17. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки

є в наявності, 120,1 кв.м на 100 посадкових місць, стан задовільний, забезпечений первинними засобами пожежогашіння відповідно до нормативних вимог, інструкцій з пожежної безпеки наявні

18. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо): меблі наявні, справні, у задовільному стані
19. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм: частина меблів морально застарілі та зношені: парти та стільці учнівські 10 комплектів (по 16 шт.), стінки офісні аудиторні – 25 комплектів, учнівські столи та стільці для дітей з вадами опорно-рухового апарату (4 комплекти).
20. Наявність їдальні кількість посадочних місць: їдальня на 30 місць, не працює з причин відсутності орендарів, відсутності працівників у штатному розписі.  
 забезпеченість та стан меблів забезпечено,  
 забезпеченість технологічним обладнанням: забезпечено,  
 санітарний стан : задовільний,  
 умови для миття рук : забезпечено.  
 Наявність проточної води: холодної: так, гарячої : так.
21. Організація питного режиму: забезпечено, бутильована вода в продажі, бутильована вода (промислового фасування) у сховищі, індивідуальні пляшечки здобувачів освіти.
22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я слухачів: наявний медичний кабінет у складі кімнати прийому та кімнати огляду (для медичних маніпуляцій), у штаті коледжу наявна посада сестри медичної, 1 ст., медичне обслуговування також здійснює центр ПМСД Коростишівської міської ради.
23. Наявність і стан бібліотеки : бібліотека наявна, стан задовільний
24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури становить 39572 з них: фахова література 6778, художньої літератури 9291, підручників із загальноосвітніх предметів 23503, періодичних видань 0 .,

Забезпеченість підручниками за предметами (дисциплінами):

| Назва предмета                                           | % забезпеченості |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Українська мова                                          | 100              |
| Українська література                                    | 100              |
| Іноземна мова (англ.)                                    | 100              |
| Зарубіжна література                                     | 100              |
| Історія України                                          | 100              |
| Всесвітня історія                                        | 100              |
| Алгебра                                                  | 100              |
| Геометрія                                                | 100              |
| Біологія                                                 | 100              |
| Географія                                                | 100              |
| Фізика                                                   | 100              |
| Хімія                                                    | 100              |
| Технології                                               | 100              |
| Інформатика                                              | 100              |
| Навчальні дисципліни за ОПП Початкова освіта             | 80               |
| Навчальні дисципліни за ОПП Трудове навчання. Технології | 60               |
| Навчальні дисципліни за ОПП Фізична культура             | 60               |

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами: природне, штучне відповідає нормам

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення: здійснено у 2025 році, наявні відповідні протоколи випробувань № 117/25 06.11.2025.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту: документація наявна, відповідає нормативним вимогам;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання: гідранти -3 шт, рукав пожежний -3 шт, акт перевірки 20 ДПРЧ 1ДПРЗ від 17.12.2025

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння: наявні вогнегасники 73 шт, що відповідає нормам, всі вогнегасники вчасно проходять повірку та технічний огляд, перезарядку (червень 2026), приміщення обладнані пожежними щитами.

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту справні, у робочому стані перевірено, Акт № 117 від 06.11.2025;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування: АПС наявна, обслуговується СПД ФО Мазяр О.І.

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів: наявні, незахаращені, відповідають вимогам, є в наявності поповерхові плани евакуації, евакуаційні шляхи позначено відповідним маркуванням

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами: проведено обробку вогнетривким розчином дерев'яних конструкцій СПД ФО Мазяр О.І. акт №1 від 09.12.2021, акт №2 від 09.12.2021, акт №1/1 від 09.12.2021, термін придатності сплинув 09.12.2024 року

Інші питання пожежної безпеки: інструктажі та навчання персоналу з пожежної безпеки проводяться систематично.

Проте подальшого виправлення потребують наступні виявлені недоліки:

- наявні ґрати на вікнах першого поверху головного корпусу та навчального корпусу № 2 та майстерень мають бути виконані таким чином, щоб розкривались, розсувались, або знімались;
- дерев'яні елементи горищних покриттів будівель навчальних корпусів № 1 та 2, навчальних майстерень мають бути оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.

28. Стан покрівлі : задовільний.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання: централізоване, стан задовільний;

електропостачання : стан задовільний;

каналізація : централізована, стан задовільний.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну: природна, самотоком, стан задовільний, показники мікроклімату в нормі

31. Наявність підсобного господарства та його стан: відсутнє

32. Наявність гуртожитку та його стан: наявний п'ятиповерховий гуртожиток на 360 ліжкомісць, стан задовільний

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо):

протоколи про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах наявні і ведуться згідно вимог. У січні 2026 року проведено атестацію робочих місць. У коледжі видано накази: «Про проведення інструктажів в структурних підрозділах» №06-аг від 06.01.2026, «Про створення постійнодіючої комісії з охорони праці» від 06.01.2026 №07-аг, «Про призначення відповідального за електрогосподарство» від 06.01.2026 №09-аг, «Про розподіл обов'язків посадових осіб з охорони праці» від 06.01.2026 №10-аг, «Про затвердження вступного інструктажу з питань охорони праці» від 07.01.2026 №11-аг, «Про затвердження інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності» від 23.01.2026 №№ 14, 15-аг.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими.

Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан:

План організаційних та ремонтних робіт, план заходів щодо підготовки приміщень до опалювального сезону, затверджені наказом від 31.03.2026, №33-аг «Про підготовку до 2026-2027 навчального року»,

Котельня індивідуальна, обладнана твердопаливним котлом на альтернативних видах палива (дрова, деревні брикети, тощо). Відповідно до договору оренди нерухомого майна №24 від 25.01.2021 ТОВ "Тепло Україна" є постачальником теплової енергії з альтернативних видів палива, стан задовільний, але приміщення потребує капітального ремонту перекриття. На момент складання акту заклад забезпечено дровами на 20% від потреби. Для безперебійної роботи у зимовий період котельня обладнана генератором потужністю 30 кВт, на випадок перебоїв з електропостачання заклад забезпечений генераторами потужністю 10 кВт, 2,5 кВт та 8 кВт. Всі генераторні установки забезпечені дизельним паливом для безперебійної роботи протягом доби.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: забезпечено відповідно до штатного розпису.

36. Наявність та реєстрація колективного договору: є в наявності, зареєстровано Коростишівською міською радою за №17 від 16.11.2022р, зі змінами від 23.12.2025.

37. Наявність Паспорту безпеки: наявний

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради до функціонування у 2026-2027 навчальному році готовий.

Голова комісії:

Юрій САЛІМОНОВИЧ (за згодою)

Члени комісії:

Алла САМІЙЛИК

Євген ЗІНОВЧУК (за згодою)

Наталія ПАЛІЙ (за згодою)

**Наталія БОЖИК** (за згодою)



**Володимир ФЕЩЕНКО** (за згодою)



**Віктор ЄФІМЕНКО** (за згодою)



**З актом ознайомлений директор коледжу Павло ПОЗНЯКОВ**